

DR. 055. 26 2023

Wałbrzych, 15.09.2023 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Pani GOSZCZYŃSKA
Urząd Miejski w Wałbrzychu



15-09-2023

Ilość załączników
Podpis

Pani

Marta Tumidalska- Pach
Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha

Dotyczy : interpelacji złożonej 4 września br. - BRM. 0003.77. 2023

W nawiązaniu do Pani interpelacji, w sprawie:

- 1) naprawy wiaty przystankowej usytuowanej na ul. Świdnickiej – przy skrzyżowaniu ul. Drzymały,
- 2) skoszenia i uprzątnięcia rogu ul. Drzymały i Świdnickiej przy przystanku na ul. Świdnickiej – przy skrzyżowaniu ul. Drzymały,
- 3) weryfikacja zasięgu kamery usytuowanej na bud. ul. Drzymały 98 w zakresie ewentualnego rozszerzenia obszaru monitorowania, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta informuje, co następuje:

Ad 1) naprawiono przedmiotową wiatę przystankową na ul. Świdnickiej.

Ad 2) wykoszenie ze skrzyżowania przerosniętych traw (w okolicach wiaty) zostało zlecone .

Ad.3) monitorowanie wiaty przystankowej na rogu ul. Drzymały i Świdnickiej, jest nie możliwe z uwagi na samosiejki drzew i krzewów porastających sąsiedztwo ogrodów przydomowych. Zbyt wysoka roślinność zasłania obraz z kamery zamontowanej na budynku ul. Drzymały 9.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd wyjaśnia, że z uwagi na rosnące potrzeby wycinania drzew chorych i wykonywania cięć pielęgnacyjnych posuszu ze środków budżetowych gminy, przeznaczanych na konserwację zieleni wysokiej na dany rok, w pierwszej kolejności zlecane są zabiegi na drzewach w złej kondycji zdrowotnej. Zakres usunięcia przedmiotowej roślinności na ul. Świdnickiej (za wiatą), planować możemy jedynie w systemie prac interwencyjnych - nie zlecanych na zewnątrz i w miarę naszych możliwości technicznych i kadrowych. Niezbędny zakres prac, który pozwoliłby skutecznie monitorować wiatę będzie mógł być zrealizowany w późniejszym terminie .

Sprawę prowadzi:
Ewa Zaskórska 074 /6414410

z up. DYREKTORA

Andrzej Piętko
GŁÓWNY SPECJALISTA



DR. 055. 26 2023

Wałbrzych, 15.09. 2023 r.

Pani

Marta Tumidalska- Pach
Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha

Dotyczy : interpelacji złożonej 4 września br. - BRM. 0003.77. 2023

W nawiązaniu do Pani interpelacji, w sprawie:

- 1) naprawy wiaty przystankowej usytuowanej na ul. Świdnickiej – przy skrzyżowaniu ul. Drzymały,
- 2) skoszona i uprzątnięcia rogu ul. Drzymały i Świdnickiej przy przystanku na ul. Świdnickiej – przy skrzyżowaniu ul. Drzymały,
- 3) weryfikacja zasięgu kamery usytuowanej na bud. ul. Drzymały 98 w zakresie ewentualnego rozszerzenia obszaru monitorowania, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta informuje, co następuje:

Ad 1) naprawiono przedmiotową wiatę przystankową na ul. Świdnickiej.

Ad 2) wykoszenie ze skrzyżowania przerośniętych traw (w okolicach wiaty) zostało zlecone .

Ad.3) monitorowanie wiaty przystankowej na rogu ul. Drzymały i Świdnickiej, jest nie możliwe z uwagi na samosiejki drzew i krzewów porastających sąsiedztwo ogrodów przydomowych. Zbyt wysoka roślinność zasłania obraz z kamery zamontowanej na budynku ul. Drzymały 9.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd wyjaśnia, że z uwagi na rosnące potrzeby wycinania drzew chorych i wykonywania cięć pielęgnacyjnych posuszu ze środków budżetowych gminy, przeznaczanych na konserwację zieleni wysokiej na dany rok, w pierwszej kolejności zlecane są zabiegi na drzewach w złej kondycji zdrowotnej. Zakres usunięcia przedmiotowej roślinności na ul. Świdnickiej (za wiatą), planować możemy jedynie w systemie prac interwencyjnych - nie zleczanych na zewnątrz i w miarę naszych możliwości technicznych i kadrowych. Niezbędny zakres prac, który pozwoliłby skutecznie monitorować wiatę będzie mógł być zrealizowany w późniejszym terminie .

Sprawę prowadzi:
Ewa Zaskórska 074 /6414410

z up. DYREKTORA

Andrzej Pięknny
GŁÓWNY SPECJALISTA

