

DR.055.40.2024.PD

Wałbrzych 5.04.2024r.

**BIURO ORGANIZACYJNE**

Wpłynęło dnia:

08-04-2024

Nr .....

Podpis .....

**Pan**  
**Krzysztof Kalinowski**  
**Radny**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**

dotyczy: interpelacji nr BO.0003.71.24 z dnia 28 marca 2024r.

W odpowiedzi na interpelację nr BO.0003.71.24 dotyczącą udroźnienia wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Drzymały nr 7 i nr 8 w Wałbrzychu (działka nr 116/7. obręb nr 35 Podgórze), Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu informuje, że sprawę przekazaliśmy do zarządcy terenu Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o.

DYREKTOR  
*Krzysztof Szewczyk*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Z-ca Kierownika Działu Drogowego Patrycja Dul

DR.4317.2.14.2024.PD.

Wałbrzych 5.04.2024r.

**Miejski Zarząd Budynków  
Spółka z o.o.  
ul. Andersa 48  
58-304 Wałbrzych**

Dotyczy: złożonej interpelacji nr BO.0003.71.24 z dnia 28.03.2024r. w sprawie udrożnienia wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Drzymały nr 7 i nr 8 w Wałbrzychu (działka nr 116/7. obręb nr 35 Podgórze)

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu w załączeniu przesyła interpelację w sprawie udrożnienia wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Drzymały nr 7 i nr 8 w Wałbrzychu (działka nr 116/7. obręb nr 35 Podgórze).

Zgodnie z załącznikiem nr 3 (wg stanu na 31.12.2023r.) do umowy nr 924/04 z dnia 22 września 2004r o zarządzaniu zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych, działka nr 116/7, obręb nr 35 jest administrowana przez Państwa.

W dniu 5.04.2024r w trakcie wykonywania przeglądu urządzeń kanalizacyjnych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Wałbrzychu przeprowadzono również kontrolę uzbrojenia kanalizacyjnego na w/w działce. W terenie ustalono, że na wskazanej nieruchomości są zanieczyszczone studzienki wpustowe oraz niedrożny przykanalik odpływowy. Ponadto w studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem żółtym, stwierdzono w stanie stałym zaprawę na wlocie do kanału odpływowego w kierunku miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Z informacji uzyskanej od mieszkanki budynku nr 7 wynika, że do wpustu ulicznego, zaznaczonego na załączonej mapie kolorem zielonym, w trakcie trwania prac budowlanych budynku były wylewane zaprawy. Z uwagi na to, że odpady budowlane nie mogą trafiać do urządzeń kanalizacyjnych prosimy również o niezwłoczne oczyszczenie wskazanej studni rewizyjnej.

Załączniki:

- mapa zasadnicza,
- interpelacja nr BO.0003.71.24 z dnia 28.03.2024r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

sporządziła pismo:

Z-ca Kierownika Działu Drogowego  
Patrycja Dul, tel 746414409

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk